

- в конструкцию, не предусмотренных заводом-изготовителем,
- наличие механических повреждений (вмятин, царапин и т.д.), возникших при эксплуатации или транспортировке,
 - наличие повреждений, вызванных попаданием внутрь устройства посторонних предметов, веществ (воды, грязи, насекомых и т.д.),
 - наличие повреждений, полученных в результате воздействий высокой температуры, огня, влаги, насекомых, животных,
 - наличие повреждений, вызванных использованием нестандартных расходных материалов и запасных частей.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Изделие: Монокуляр цифровой ночного видения Veber Bat 6x32

Модель: Bat 6x32

Фирма-продавец _____

Адрес продавца _____

Дата продажи « ____ » 20__ г.

Подпись продавца

www.veber.ru



Изготовитель: Венжоу Чангченг Фото-Фасилити Ко., Лтд.,
№5 Юченг Роад, Юнгунг Гарден, Венжоу Хи-тех Зоне, 325000, Венжоу,
Китай, тел. +86-0577-88609865
Импортер на территории Евразийского экономического союза:
ООО «Наблюдательные приборы»
197198, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Пушкарская, д. 4-6, лит. А, пом. 2Н
тел. +7 (812) 498-48-88

Предприятие-изготовитель сертифицировано в международной системе менеджмента качества ISO 9001

Veber®
BAT
6x32



Торговая марка: Veber
Модель / артикул: Bat 6x32

Монокуляр цифровой ночного видения

Veber Bat 6x32
с дальномером

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Основные характеристики

Объектив: Ø32мм

Оптическое увеличение: 6X

Цифровое увеличение: 4X

Угловое поле зрения: 6°

Датчик изображения: цветной 720*480 пикс

Окулярная матрица: 480*240 пикс

Инфракрасный излучатель подсветки: LED 1Вт, 850 нм

Питание: батарея тип AA*4

Время непрерывной работы: до 2 часов

Максимальная дальность измерения днем: 500м

Дальность обнаружения ночью: (ростовая фигура) 200м

Размеры: 175*100*51 мм

Вес: 400 г

Хранение, техническое обслуживание и утилизация

Хранить изделие следует в штатном кейсе в сухом отапливаемом помещении.

Транспортировка в упаковке производителя возможна любым видом транспорта при условии защиты от механических повреждений, а также от попадания и воздействия влаги.

Отработанные или вышедшие из строя электрические и электронные изделия могут содержать опасные вещества, поэтому их следует утилизировать отдельно от бытовых отходов.

Все аккумуляторы и батареи следует утилизировать отдельно от бытового мусора, в специальных местах сбора, назначенных правительственными или местными органами власти. Правильная утилизация старых батарей и аккумуляторов поможет предотвратить потенциально вредное воздействие на окружающую среду и здоровье человека.

Для получения более подробных сведений об утилизации батарей и аккумуляторов, а также вышедших из строя электрических и

электронных изделий обратитесь в муниципальную администрацию.

Отказ от ответственности

Пожалуйста, внимательно прочтайте это руководство перед использованием и эксплуатацией Устройства в соответствии со всеми приведенными здесь предостережениями и рекомендациями. Как только вы начнете использовать Устройство, мы можем считать, что вы прочитали, поняли, одобрили и приняли инструкции, описания, рекомендации, все условия использования и содержания Устройства. Пользователи обещают использовать Устройство на законных основаниях и нести ответственность за возможные последствия. Компания не несет солидарной ответственности за любые последствия, наступившие вследствие использования этого продукта.

Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия составляет 12 месяцев со дня продажи через розничную сеть.

Гарантия распространяется на дефекты конструкции и материалов. Гарантийные обязательства включают в себя бесплатный ремонт или в случае невозможности ремонта замену товара на новый, но не превышающий каталожную стоимость товара, в соответствии с действующими правилами обмена промышленных товаров, приобретенных в торговой сети. Бесплатный ремонт осуществляется по предъявлении гарантийного талона (в приложении) со штампом торгующей организации, ее адресом, отметкой о продаже изделия и подписью продавца. При отсутствии штампа магазина или даты продажи претензии к работе изделия не принимаются и бесплатный ремонт не производится. Гарантия не распространяется на повреждения и/или дефекты, вызванные неправильным использованием или несоблюдением правил обслуживания товара. Гарантия также утрачивает свою силу в следующих случаях:

•несанкционированные попытки ремонта или внесения изменений

Благодарим Вас за выбор товара торговой марки Veber. В руководстве пользователя приводится краткое описание методов использования монокуляра и сопутствующих этому мер предсторожности. Для того чтобы обеспечить безопасность пользователя, эффективность применения и технического обслуживания устройства, перед использованием необходимо внимательно ознакомиться с приведенными здесь инструкциями и строго их придерживаться.

Производитель оставляет за собой право вносить в конструкцию, комплектацию и технические параметры изделия изменения, не ухудшающие его потребительских свойств, без внесения изменений в настоящее руководство

Это руководство пользователя является только кратким справочником по применению устройства и правильному обращению с ним. Подробное описание работы в различных режимах приводится на сайте veber.ru. В случае возникновения разнотечений в материалах здесь и на сайте, используйте информацию с сайта, как приоритетную, т.к. она регулярно обновляется

Общее описание изделия

Цифровой монокуляр ночного видения Veber Bat 6x32 – электронно-оптическое устройство с шестикратным оптическим и четырехкратным цифровым увеличением для наблюдения как в светлое время суток, так и в условиях слабой освещенности или даже в полной темноте, благодаря встроенному инфракрасному излучателю. В окуляры монокуляра наблюдатель видит преобразованное изображение, полученное со светочувствительного сенсора. Встроенный лазерный дальномер позволяет мгновенно определить расстояние по прямой, а также угол возвышения, высоту и горизонтальное расстояние до объекта наблюдения. Режим измерения отключаемый (через меню).

Монокуляр может найти применение для охоты и туризма, спортивного ориентирования, в поисковых операциях.

Комплектация

1. Монокуляр цифровой
2. Ремешок для крепления
3. Кейс для хранения
4. Руководство по эксплуатации и гарантийный талон

Меры предосторожности

Этот прибор ПРЕДНАЗАЧЕН ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТОЛЬКО ВЗРОСЛЫМИ.

Важные замечания !

- Для измерения расстояния в приборе используется лазер класса 1 с излучением малой мощности в инфракрасном диапазоне. Это означает, что лазерное излучение при работе прибора безвредно для окружающих, однако не следует пренебрегать следующими ограничениями:
- не включайте режим измерения, если объектив излучателя направлен вблизи на Ваши глаза или кого-либо еще, существует опасность причинения вреда зреню;
- Ни при каких обстоятельствах включенный или выключенный монокуляр не должен быть направлен прямо на источник сильного излучения (солнце, лазер, электросварку и т.д.).
- Цифровой монокуляр ночного видения является высокоточным и чувствительным к статическому электричеству устройством, поэтому использование, хранение, процесс транспортировки должны выполняться с надлежащими предосторожностями, грубое обращение (такое как падения, удары, сильная вибрация и т.п.) может привести к деформации деталей конструкции и выходу устройства из строя.
- Запрещается самостоятельно разбирать монокуляр, в случае неисправности обратитесь в сервисный центр.
- Если устройство не используется в течение длительного времени, извлеките из него батареи питания.
- Корпус не герметичен! Избегайте воздействия дождя, тумана, пыли, не храните в местах, где возможно наличие паров агрессивных жидкостей или газов.
- Избегайте поверхностной конденсации, вызванной изменением влажности, и удаляйте ее сразу после обнаружения.

Применение в условиях, выходящих за рамки, упомянутые в этом руководстве, может стать причиной повреждения монокуляра.

Начало работы

Откройте батарейный отсек и установите, соблюдая полярность, четыре батареи АА. Закройте крышку. Длительно (2 сек) нажмите кнопку для

Устройство монокуляра

Рис.1 корпус прибора





Рис.2 Информационная сетка в режиме наблюдения/измерения



включения прибора. Повторно нажмите кнопку на 3 сек для выключения. Глядя в окуляр, кольцом диоптрийной коррекции добейтесь четкого отображения информационной сетки. Наведите монокуляр на объект, который вы хотите наблюдать, и поворачивайте фокусировочное кольцо, пока изображение в поле зрения не станет четким. Коротко нажмите кнопку замера, измерение расстояния до объекта производится в режиме сканирования (меню п.3). Наведите прицельную марку на объект и повторно коротко нажмите кнопку. Показания информационной сетки для текущих линейных величин будут зафиксированы.

Режимы работы монокуляра

M – меню, короткое нажатие включает/отключает режим «туман», в режиме «туман» минимальная дальность измерения 25м. Длительное (более 2 сек) нажатие M для перехода в меню. Выбор следующего пункта меню коротким нажатием кнопки M, повторное короткое нажатие для выбора значения параметра, долгое нажатие M для выхода из меню. Состав меню:

- 1.OSD Color – настройка цвета информационной сетки – Желтый/Зеленый/-Красный/Синий/Белый/Черный.
- 2.Power OFF – задержка перехода в режим ожидания от 5 до 40 мин.
- 3.Продолжительность режима сканирования – от 1 мин до 10 мин и непрерывно.
- 4.Единицы измерения расстояния – метры/ядры.
- 5.Режим измерения дистанции – включен/выключен

B – короткое нажатие для входа в режим настройки изображения, повторные короткие нажатия меняют режимы BRIGHTNESS/CONTRAST (изменение настройки кнопками +/-), длительное нажатие B – выход из режима настройки.

+/ - в режимах наблюдения/измерения нажатие кнопок изменяет кратность увеличения изображения x1/x2/x3/x4.

IR – короткие нажатия кнопки изменяют мощность инфракрасной подсветки IR1/IR2/IR3/OFF (подсветка отключена). При включеной подсветке включается светодиод на панели рядом с окуляром, цвет сетки меняется на красный.

Подсветка клавиш - для работы в темноте и в целях маскировки, подсветка будет включаться при нажатии любой клавиши, когда монокуляр обращен вниз > 45 °.